

# POWER

# Reset

# Servos

# AUX-1

# AUX-2

# AUX-3

# AUX-4

【原SCH没有】SIP36

# X

# Y

# Z

# E0

# Heaters & Fans

# End stops

【微动开关接1-2脚】

# Ther mistors

# R6+说明:

- [1] 把原来的20A电源插座改为30A插座。
- [2] 更改热床端子。
- [3] 更改热床MOS管。
- [4] 增加驱动SPI模式选择。

# R6+试装说明:

- [1] 试装元件OK!
- [2] 能带热床最大功率: 170W
- [3] 没有开路和短路现象。
- [4] X、Y、Z、E0电机都OK!
- [5] 实际打印测试OK!

# E1

# I2C

Title		R6+		【或称: RAMPS 1.6+】	
Size	A2	Number	姜坤	Revision	2018.7.18
Date	2018.7.24	Drawn By:	姜坤	Sheet of	1
File	机头固件: R6+ SchDoc	Drawn By:		Sheet of	1